



NPT ゲージの使用法



NPT ねじゲージの使用法



NPTねじゲージの合否判定は 真ん中の切り掛けが 基準径の位置になっています。

そこを中心として前後にある切り掛けに ワークが入れば合格と判断します。